

VW Caddy - Ruídos de alta intensidade, provenientes do compartimento do motor | HELLA

VW

Caddy

Ano de construção: 2010 – 2015

Motor: CBZB

Ruídos de alta intensidade, provenientes do compartimento do motor

Se forem detetados ruídos de alta intensidade (estridentes), provenientes do compartimento do motor, uma possível causa desses ruídos pode ser uma falha de funcionamento da bomba de alta pressão.

Nestes casos, os ruídos podem dever-se a um software defeituoso do módulo de comando.

Resolução:

Numa primeira fase, e para excluir a possibilidade de outras fontes de erro, deve-se controlar e verificar a periferia (bomba de alta pressão, etc.) do sistema. Se não for detetado qualquer erro ou defeito deve-se realizar uma atualização do software do módulo de comando do motor.

Contactar, neste caso, uma oficina especializada e devidamente autorizada.