



BMW X3: movimientos involuntarios del volante

Ficha técnica	
Fabricante	BMW
Modelo de vehículo	X3
Motor	Todos
Año de fabricación	Desde 06/2023 hasta 11/2025
Síntoma	Movimientos involuntarios del volante
Herramienta HGS recomendada	mega macs X , macsRemote Services

Aviso importante de seguridad

Movimientos involuntarios del volante sin intervención activa del conductor

En el modelo de vehículo mencionado anteriormente, es posible que se produzcan movimientos involuntarios del volante debido a un error de software en el sistema de dirección. Los movimientos del volante se realizan sin intervención activa del conductor y deben considerarse relevantes para la seguridad.

El fabricante del vehículo ya ha identificado el problema y lo solucionará mediante una actualización de software como parte de una campaña de servicio. En este proceso, se actualiza el software de las unidades de control afectadas. La ejecución de la medida se documenta en el sistema del fabricante.

Si llegan al taller vehículos con el problema de movimientos involuntarios del volante, se debe verificar si ya se ha llevado a cabo la campaña de servicio correspondiente. Es posible que, hasta el momento, no todos los vehículos afectados a nivel mundial hayan sido reparados. Si es

necesario, se debe contactar al fabricante del vehículo o a un taller especializado autorizado por él.

Una vez que se haya solucionado la causa de la falla, borra la memoria de averías y, para terminar, realiza una prueba de manejo.

 Nota

¡En este contexto, sigue siempre las instrucciones de mantenimiento y reparación del fabricante del vehículo!