

Citroën Xsara Picasso - El interruptor del intermitente no regresa automáticamente a su posición inicial | HELLA

Citroën

Xsara Picasso

Todos los modelos fabricados entre 2005 y 2011

El interruptor del intermitente no regresa automáticamente a su posición inicial.

Si en los vehículos arriba mencionados se detecta que el interruptor del intermitente (palanca del intermitente) no regresa automáticamente a su posición inicial, puede deberse a que la bobina de resorte esté mal montada o mal posicionada en el volante. Para solucionar este problema debe comprobarse que la conexión eléctrica de la bobina de resorte se encuentre en una posición como si marcarabr /> "las 12 horas" (ver imagen). Si no fuera así, colocar la bobina de resorte en la posición correcta.

Nota: El montaje del airbag del conductor solo deben realizarlo br /> profesionales cualificados.

