



Land Rover Range Rover IV - Entrada de agua en la zona del hueco para la rueda de repuesto

Hoja de datos	
Fabricante	Land Rover
Modelo	Range Rover IV (LG)
VIN	LG100000 - LG111073
Año de fabricación	2013
Síntomas	Humedad/entrada de agua en la zona del hueco para la rueda de repuesto.

Indicación de seguridad importante

Land Rover / Range Rover IV (LG) - Entrada de agua en la zona del hueco para la rueda de repuesto

En este caso de reparación, el cliente se queja de humedad/entrada de agua en la zona del hueco para la rueda de repuesto.

Localización de la avería: shy /> Un examen más detallado del hueco para la rueda de repuesto reveló que el tapón del orificio de drenaje instalado de fábrica no impedía suficientemente la entrada de agua desde el exterior.

Solución: sustituir el tapón del orificio de drenaje de fábrica por una válvula de 1 vía (n.º OE AYB500080) según las instrucciones del fabricante del vehículo.

Nota sobre los vehículos híbridos

NOTA

¡Tenga en cuenta que estos trabajos solo deben ser realizados por un taller especializado autorizado y que deben observarse las instrucciones de reparación y mantenimiento del fabricante del vehículo!

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.