



NISSAN X-Trail - Ralentí irregular, potencia del motor reducida, códigos de avería: P1121 y P1122

Hoja de datos	
Fabricante	NISSAN
Modelo de vehículo	X-Trail
Motor	Todos los modelos
Año de fabricación	2007 - 2014
Síntoma	Potencia del motor reducida Ralentí irregular Códigos de avería: P1121, P1122

Indicación de seguridad importante

Ralentí irregular y potencia del motor reducida

En los vehículos arriba indicados se reclama el siguiente problema. Después de arrancar el vehículo se nota un ralentí irregular, el régimen del motor sube y baja en intervalos cortos y no permanece constante. Además, la potencia del motor está reducida y los siguientes códigos de error pueden estar almacenados en la unidad de control: P1121, P1122. Como causa del fallo se puede diagnosticar una carcasa defectuosa de la válvula de mariposa. Para solucionar este problema, proceda de la siguiente manera: Sustituya la carcasa defectuosa de la válvula de mariposa según las especificaciones del fabricante y prográmela. A continuación, realice una consulta de códigos de avería y un recorrido de prueba para comprobar el trabajo de reparación.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.