



Seat Arona: vibraciones de la parte delantera al acelerar

Hoja de datos	
Fabricante	Seat
Modelo de vehículo	Arona
Motor	Todos los modelos
Año de fabricación	2017 - 2021
Síntoma	Vibraciones en la zona delantera al acelerar

Indicación de seguridad importante

Vibraciones en las zonas delanteras al acelerar

En los vehículos arriba indicados se reclama el siguiente problema. Durante la fase de aceleración del vehículo, pueden producirse vibraciones y ruidos de golpeteo en la zona del eje motriz (delantero).

Como causa se podría diagnosticar un palier defectuoso en el lado izquierdo del vehículo.shy /> Para solucionar este problema, proceda de la siguiente manera: Sustituya el palier defectuoso por uno nuevo (n.º de artículo 2Q0 407 271 CA) según las instrucciones del fabricante.

Repita el procedimiento en el lado derecho si es necesario. Después debe realizarse una conducción de prueba para verificar el éxito de la reparación.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las

descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.