



Suzuki Swift (A2L): el ESP hace ruido al arrancar

Hoja de datos	
Fabricante	Suzuki
Modelo de vehículo	Swift (A2L)
Año de fabricación	2017 - Todos los modelos sin asistente de frenado de emergencia
Síntoma	El ESP hace ruido al arrancar

Indicación de seguridad importante

Al arrancar, la unidad hidráulica del ESP del Suzuki Swift puede generar ruidos

En los vehículos mencionados anteriormente, la unidad hidráulica del ESP puede generar ruido al arrancar. La causa podría ser un error de software.

Para encontrar una solución, primero deben descartarse todas las demás causas posibles de avería mediante pruebas mecánicas y eléctricas del sistema. También es aconsejable leer la memoria de errores. Si no se detectan errores, debería actualizarse la unidad de control ESP/ABS. Para ello, puede resultar de ayuda ponerse en contacto con un taller autorizado por el fabricante.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.