



Volvo XC 40: cambio del filtro de polen/filtro de la cabina

Ficha técnica	
Fabricante	Volvo
Modelo de vehículo	XC 40
Motor	B4 2,0 16V
Código del motor	B 420 T6
Año de fabricación	A partir de 2019
Síntoma	Reemplazo del filtro de polen/filtro de la cabina
Piezas de repuesto Hella	8ZC 366 122-331 / 8ZC 366 122-101

Aviso importante de seguridad

Instrucciones de reparación del filtro de polen/filtro de la cabina


Al cambiar el filtro de polen o el filtro de la cabina en el vehículo mencionado anteriormente, se debe proceder de la siguiente manera.



- Abre la guantera (1) y suelta las correas de sujeción (2) para poder bajar la tapa de la guantera.
- Al desbloquear las lengüetas de retención (3), puedes retirar la cubierta (4) para soltar el bloqueo (5). Ahora ya se puede abrir la cubierta (6).


Ahora se puede retirar el filtro (7) y, tras limpiar el compartimento del filtro si es necesario, sustituirlo por la pieza nueva. Por favor, observa la dirección del flujo y que el filtro esté bien colocado.

i Nota

Observa que los números de la pieza de repuesto indicados también pueden ser compatibles con otros modelos. Por lo tanto, verifica la asignación del vehículo.







7