

VW Crafter - La batería auxiliar no se carga | HELLA

VW

Crafter

Año del modelo: 2011

Con batería auxiliar

La batería auxiliar no se carga

En los vehículos arriba mencionados es posible que la batería auxiliar no se cargue debido a una codificación errónea de la unidad de control de la red de a bordo.

Para solucionar este problema, la unidad de control de la red de a bordo debe codificarse de nuevo.

El fabricante del vehículo es consciente del problema. Sin embargo, es de suponer que por diversos motivos no se hayan comprobado o reparado todos los vehículos.

Tenga en cuenta esta información si detecta que su batería auxiliar no se carga.