



VW Touareg - Regeneración defectuosa del filtro de partículas | HELLA

Nota:

¡En tareas de reparación tenga siempre en cuenta las instrucciones de reparación del fabricante del vehículo!

Par de apriete para el/los tornillo/s del sensor (3,5 Nm).

A continuación debe realizarse una conducción de prueba para verificar el éxito de la reparación.

VW Touareg

Modelo 7P5 / Diésel TDI

Año de fabricación: 2010 - 2014R

Regeneración defectuosa del filtro de partículas

Potencia insuficiente del motor

Puede encenderse el testigo luminoso de control del motor

Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.

