



BMW X3 – nežádoucí pohyby řízení

Datový list	
Výrobce	BMW
Model vozidla	X3
Motor	Vše
Rok výroby	06/2023 až 11/2025
Příznak	Nežádoucí pohyby řízení
Doporučený nástroj HGS	mega macs X, macsRemote Services

Důležité bezpečnostní upozornění

Nežádoucí pohyby řízení bez aktivního zásahu

U výše uvedeného typu vozidla může v důsledku softwarové chyby v systému řízení docházet k nežádoucím pohybům řízení. K pohybům řízení dochází bez aktivního zásahu a je třeba je považovat za bezpečnostně relevantní.

Výrobce vozidla už tento problém identifikoval a v rámci servisní akce ho odstraní aktualizací softwaru. Při tom se software dotčených řídicích jednotek aktualizuje na nejnovější verzi. Provedení tohoto opatření se dokumentuje v systému výrobce.

Pokud do autoservisu přijedou vozidla, u kterých se projevují nežádoucí pohyby řízení, zkontrolujte, zda už byla provedena příslušná servisní akce. Je možné, že dosud nebyla opravena všechna dotčená vozidla na celém světě. Případně se obraťte na výrobce vozidla nebo jím autorizovaný autoservis.

Po odstranění příčiny poruchy smažte všechny chybové hlášení a nakonec proveďte zkušební jízdu.

Upozornění

V této souvislosti se vždy řiďte pokyny pro údržbu a opravy od výrobce vozidla.