

# **BMW 1 er - Geräusche bei eingeschalteter Klimaanlage | HELLA**

**BMW**

**1 er (E81/82/87/88)**

**Baujahr: 2007 - 2008**

**Motor: N43 B16A/AA**

## **Geräusche bei eingeschalteter Klimaanlage**

Bei o.g. Fahrzeugen kann eine falsche Kältemittelmenge zu Geräuschen bei eingeschalteter Klimaanlage führen.

Brumm- oder Dröhngeräusche können durch eine Unter-/ Überfüllung des Klimasystems hervorgerufen werden.

Auch ein Flattern des Lenkrads im Fahrbetrieb, bei einer Motordrehzahl zwischen 900-1100 Umdrehungen (AC eingeschaltet), ist oftmals ein Indiz für eine falsche Kältemittelmenge.

Um Abhilfe zu schaffen sollte das Kältemittel abgesaugt und das System mit der vom Hersteller vorgeschriebenen Menge Kältemittel neu befüllt werden.

Diese Information kann eventuell auch auf weitere Baujahre und Motorisierungen angewendet werden.