



BMW G31 520d - Fehlfunktion Instrumentenkombination

Datenblatt

Hersteller	BMW
Fahrzeugmodell	G31
Motor	520d
Baujahr	Ab 2007
Symptom	Fehlfunktion Instrumentenkombination

ⓘ Wichtiger Sicherheitshinweis

Fehlerhafte Darstellung im Kombiinstrument

Bei oben genannten Fahrzeugmodellen kann es vorkommen, dass die Darstellung der Instrumentenkombination versetzt ist. Dieser Mangel tritt nach längerer Standzeit des Fahrzeugs auf und kann nach Zündung aus/einschalten vorerst wieder behoben sein. Dieser Mangel kann sich in unregelmäßigen Abständen wiederholen.

Sollte oben genannter Fehler vorliegen, kann dies im Zusammenhang mit einem Softwarefehler in der Instrumentenkombination stehen. Ein Firmwareupdate der Instrumentenelektronik kann hier Abhilfe schaffen. In diesem Fall ist der Softwarestand zu prüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Eine Software-Aktualisierung kann zum Beispiel über Hella-Gutmann [macsRemote Services](#) oder einem PassThru-fähigen Diagnosegerät der [mega macs-Serie](#) erfolgen. Des Weiteren ist ein registrierter Zugang zum Online- Portal des Fahrzeugherrstellers erforderlich.

Sollte kein entsprechendes Equipment vorhanden sein, wenden Sie sich in diesem Fall an eine autorisierte Fachwerkstatt.



HINWEIS

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang immer die Wartungs- und Reparaturhinweise des Fahrzeughersellers!



Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.