



BMW X3 - Ungewollte Lenkbewegungen

Datenblatt	
Hersteller	BMW
Fahrzeugmodell	X3
Motor	Alle
Baujahr	06/2023 bis 11/2025
Symptom	Ungewollte Lenkbewegungen
Recommend HGS Tool	mega macs X , macsRemote Services

Wichtiger Sicherheitshinweis


Ungewollte Lenkbewegungen ohne aktiven Lenkeingriff

Bei dem oben genannten Fahrzeugtyp kann es vorkommen, dass es aufgrund eines Softwarefehlers im Lenksystem zu ungewollten Lenkbewegungen kommt. Die Lenkbewegungen erfolgen ohne aktiven Lenkeingriff und sind als sicherheitsrelevant einzustufen.

Das Problem wurde seitens des Fahrzeugherstellers bereits erkannt und wird im Rahmen einer Serviceaktion durch ein Softwareupdate behoben. Dabei wird die Software der betroffenen Steuergeräte auf den aktuellen Stand gebracht. Die Durchführung der Maßnahme wird im Herstellersystem dokumentiert.

Sollten sich Fahrzeuge mit der Beanstandung ungewollter Lenkbewegungen in der Werkstatt einfinden, ist zu prüfen, ob die entsprechende Serviceaktion bereits durchgeführt wurde. Es besteht die Möglichkeit, dass bisher nicht alle weltweit betroffenen Fahrzeuge nachgebessert wurden. Gegebenenfalls ist Kontakt mit dem Fahrzeughersteller oder einer von ihm autorisierten Fachwerkstatt aufzunehmen.

Ist die Fehlerursache behoben, Fehlerspeicher löschen und abschließend eine Testfahrt durchführen.

 **Hinweis**

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang immer die Wartungs- und Reparaturhinweise des Fahrzeugherstellers!