

Hyundai i30 - Vorzeitiger Ausfall von Leuchtmitteln | HELLA

Hyundai

i30

Baujahr: 2007 - 2012

Vorzeitiger Ausfall von Leuchtmitteln

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zu einem vorzeitigen Ausfall der Leuchtmittel der Hauptscheinwerfer kommen.

Ursache hierfür können Spannungsspitzen im elektrischen Bordnetz sein. Als Erstes sollte die Ausgangs-Spannung des Generators geprüft werden. Entspricht diese den Vorgaben des Fahrzeugherstellers, kann eine sogenannte Spannungsspitzendrossel eingebaut werden.

Diese „filtert“ die Spannungsspitzen und trägt zu einer längeren Lebensdauer der Leuchtmittel bei.

Weitere Informationen sind ggf. über die Vertragswerkstatt einzuholen.