



Nissan X-Trail (T32) - Fehlercode P1489 und Motorkontrolllampe leuchtet auf

Datenblatt

Hersteller	Nissan
Fahrzeugmodell	X-Trail (T32)
Motor	1,6 Diesel
Baujahr	2014 - 2018
Symptom	Fehlercode P1489 Motorkontrolllampe leuchtet

ⓘ Wichtiger Sicherheitshinweis

Eine Softwareschwäche des Motorsteuergerätes beim Nissan X-Trail führt zum Aufleuchten der Motorkontrolllampe

Eine Softwareschwäche des Motorsteuergerätes kann dazu führen, dass die Motorkontrolllampe während der Fahrt plötzlich aufleuchtet und im Steuergerät der Fehlercode P1489 abgelegt ist.

Durch ein Software-Update kann der Fehler behoben werden. Zuvor sollten elektrische und mechanische Fehlerquellen ausgeschlossen werden. Es empfiehlt sich Kontakt zu einer Nissan-Werkstatt aufzunehmen.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.