

# Opel Zafira B - Lenkwinkelsensor lässt sich nicht kalibrieren | HELLA

Opel

Zafira B , CDTI

Motor: Z19 DTH

Baujahr: ab 2005

<em>Alle Modelle mit Elektronischem

Stabilitäts-Programm (ESP)</em>

## Lenkwinkelsensor lässt sich nicht kalibrieren.

Wenn bei oben genannten Fahrzeug ein kalibrieren des Lenkwinkelsensors mit dem Diagnosegerät nach ausführen der Aktion nicht funktioniert, dann kann folgende Vorgehensweise zum Erfolg führen.

- Batterie abklemmen
- 5 Minuten warten
- Lenkrad ausbauen
- Lenkwinkelsensor ausrichten (Mittelstellung)
- Lenkrad einbauen
- Batterie anschließen

Anschließend die Kalibrierung mit Hilfe des Diagnosegerätes

erneut durchführen.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die

Ein-, und Ausbauhinweise und Sicherheitsbestimmungen im Umgang mit Airbagsystemen des Fahrzeugherstellers.