

Peugeot 307 - ABS Warnleuchte leuchtet | HELLA

Peugeot

Modell: 307

Baujahr: ab 2006

Alle Modelle mit ABS /ESP

ABS Warnleuchte leuchtet

Fehlercode: 53768

CAN- Kommunikation fehlerhaft

Wir oben genannter Fehler im Zusammenhang mit einer leuchtenden ABS Warnleuchte festgestellt, kann eine mögliche Ursache eine fehlerhafte Spannungsversorgung am ABS/ESP Steuergerät sein.

Überprüfen Sie in diesem Fall die Spannungsversorgung, Steckverbindungen und Verkabelung am ABS Steuergerät.

Reparaturhinweis

Überprüfen Sie in diesem Zusammenhang gleichzeitig die Fahrzeubatterie. Eine fehlerhafte oder tiefentladene Batterie kann ebenfalls diesen Fehler auslösen.

