



Volkswagen Transporter T6 - Geräusche bei niedrigen Außentemperaturen

Datenblatt

Hersteller	Volkswagen
Fahrzeugmodell	Transporter T6
Motor	2,0 Liter Diesel
Motorcode	CXEB/CXFA/CXHA/CXGA/CXGB/CXGC/CXHB
Baujahr	2015 - 2017
Symptom	Geräusche bei niedrigen Außentemperaturen

Wichtiger Sicherheitshinweis

Geräusche bei kaltem Motor und niedriger Außentemperatur

Bei o.g. Fahrzeugen kann es bei kaltem Motor und niedrigen Außentemperaturen zu unspezifischen, klappernden Geräuschen kommen. Bei normaler Betriebstemperatur verschwindet das Geräusch.

Als Ursache kommt das Zweimassenschwungrad in Betracht.

Um andere Ursachen auszuschließen, sollten Motor- und Getriebeaufhängung sowie weitere Komponenten (die als Auslöser des Geräusches in Frage kommen) geprüft werden. Darüber hinaus ist der Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes auszulesen.

Wird kein Fehler festgestellt, sollte ein Softwareupdate des Motorsteuergerätes erfolgen. Die modifizierten Kennwerte können dazu beitragen, dass die Geräusche nicht mehr auftreten.

Es empfiehlt sich grundsätzlich Kontakt mit einer VW-Werkstatt aufzunehmen.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.