

Audi A3 (8V_) - Unøjagtig brændstofmåler | HELLA

Audi

A3 (8V_) alle modeller

Årgang: fra 2013

Unøjagtig brændstofmåler

Der klages over, at brændstofmåleren i ovennævnte modeller er unøjagtig (afvigelse mellem den faktisk påfyldte mængde og visningen i instrumentgruppen).

Årsagen til det nævnte problem er en softwarefejl i styreenheden (instrumentgruppen).

Løsning:

Det autoriserede værksted foretager en softwareopdatering af styreenheden (instrumentgruppen), hvorved brændstofmåleren tilpasses.

Bemærk:

Proceduren dokumenteres i servicehæftet.