

Audi A4/A5/A6/Q5/A8 Hybrid - Kølevæskepumpen overhedes | HELLA

Audi A4/A5/A6/Q5/A8 Hybrid Årgang: 2011 - 2016 Motor: 2,0 TFSI
Kølevæskepumpen overhedes i ovennævnte modeller
kan den elektriske, ekstra kølevæskepumpe blive blokeret af fremmedlegemer i kølesystemet og blive overhedet. Problemet kan forebygges ved at foretage en opdatering af motorstyreenhedens software. Derved registreres det, hvis pumpen bliver overhedet, så pumpen slås fra. Det indikeres ved, at EPC-kontrollampen lyser. Evt. kan det være nødvendigt at udskifte pumpen og rense kølesystemet. Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet i form af en tilbagekaldelsesaktion (19M1). Af forskellige grunde må det antages, at ikke alle køretøjer er kontrolleret eller udbedret.