

Audi Flere modeller - Defekt tændspole | HELLA

Audi

Flere modeller

Årgang: 2001 - 2007

Defekt tændspole

For ovennævnte biler reklameres der over, at udstødningskontrollampen lyser.

Desuden kan motoren rykke og gå ujævnt under kørslen.

Årsagen til problemet er i dette tilfælde en defekt tændspole.

På værkstedet kontrolleres tændspolerne i de berørte biler, og om nødvendigt udskiftes de.

Denne aktion dokumenteres i servicehæftet.

Motorkoder for de berørte modeller:

>1.8l TMPI:/u>/strong>