



BMW 1-serie/3-serie/4-serie - Brændstoflugt i passagerkabinen

Datablad	
Producent	BMW
Model	1-serie/ 3-serie/4-serie
Modelserie	F20 / F30 / F31 / F32 / F33 / F34 / F35 / F36
Motor	N47
Årgang	2013
Symptomer	Lugtgener (brændstoflugt) i kabinen



BMW 1-serie/3-serie/4-serie - Lugtgener i kabinen(brændstoflugt)

I denne reparationssag klager kunden over lugtgener (brændstoflugt) i kabinen.

Årsagen til det nævnte problem er en utæt brændstofledning.

Afhjælpning: Udskift brændstofledningen i henhold til køretøjsfabrikantens anvisninger.

Når reparationsarbejdet er afsluttet, er det vigtigt at kontrollere brændstofsyste­met og alle forbindelser for utætheder, før motoren startes og kørslen genoptages.

Nødvendige reservedele	OE-delnummer
Brændstofførselsledning (1x)	13 53 8 594 893
Spændebånd (1x)	11 15 1 727 509
Torx-skrue (4x)	07 14 7 270 121

INFORMATION

Vær opmærksom på, at disse arbejder kun må udføres af et autoriseret fagkyndigt værksted, og at bilproducentens reparations- og vedligeholdelsesanvisninger skal følges!