



BMW 1-serie (F40) - Støj når klimaanlægget er slukket

Datablad	
Producent	BMW
Model	1-serie (F40)
Motor	Alle modeller
Årgang	2019 - 2021
Symptom	Støj når klimaanlægget er slukket til



Fejl i kompressorens spænding - Den summende støj opstår, når motoren går i tomgang

Hvis der i ovennævnte køretøjer opleves en udefinerbar summende støj, når klimaanlægget er slukket, kan klimakompressoren være årsagen.

Den summende støj opstår med motoren i tomgang og kan skyldes en intern spændingsfejl i kompressoren.

Udskift klimakompressoren for at afhjælpe problemet. Før det gøres, skal man dog kontrollere ledningerne for korrosion, løse forbindelser og skader.