



BMW 2-serie F46 - Servostyring træg ved fuld styrevinkel

Datablad	
Producent	BMW
Model	2-serie F46 Gran Tourer
Motor	2.0d
Årgang	2015 - 2018
Symptom	Servostyring træg ved fuld styrevinkel
Anbefalet HGS værktøj	mega macs X



Servostyringen bliver periodisk træg under manøvrering eller parkering

Ved ovennævnte biltype kan servostyringen pludselig blive træg under manøvrering eller parkering. Årsagen til denne fejl kan være overophedningsbeskyttelsen, som er forkert aktiveret. Som følge heraf skifter den elektriske servostyring til en sikkerhedstilstand, der begrænser dens funktionalitet kraftigt.

Hvis ovennævnte fejl er til stede, kan det skyldes en fejl i den installerede softwareversions karakteristik til den elektriske servostyring. Det kan her hjælpe at opdatere softwaren. I dette tilfælde skal softwareversionen af den elektriske servostyring kontrolleres og opdateres, hvis det er nødvendigt.

En softwareopdatering kan f.eks. foretages via Hella-Gutmann macsRemote Services eller en PassThru-kompatibel diagnoseenhed fra Mega-Macs-serien. Desuden kræves der registreret adgang til bilproducentens onlineportal. Hvis der ikke er noget egnet udstyr til rådighed, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Denne fejl kan også forekomme på andre modeller med samme servostyring.

INFORMATION

Følg i denne forbindelse altid bilproducentens reparationsanvisninger!

Genoptryk, videregivelse, reproduktion i enhver form samt meddelelse af indholdet i dette dokument, også delvist, er kun tilladt med vores udtrykkelige skriftlige samtykke og med angivelse af kilder. Skematiske fremstillinger, billeder og beskrivelser tjener kun til forklaring og visning af dokumentteksten og kan ikke anvendes som grundlag for indbygning og konstruktion. Alle rettigheder forbeholdes.