



BMW X3 – Utilsigtede styrebevægelser

Datablad	
Producent	BMW
Model	X3
Motor	Alle
Årgang	06/2023 til 11/2025
Symptom	Utilsigtede styrebevægelser
Anbefalet HGS værktøj	mega macs X , macsRemote Services

Vigtig sikkerhedsinformation

Utilsigtede styrebevægelser uden aktiv indgriben i styringen

Hos ovennævnte bilmodel kan der forekomme utilsigtede styrebevægelser som følge af en softwarefejl i styresystemet. Styrebevægelserne finder sted uden aktiv indgriben i styringen og skal betragtes som sikkerhedsrelevante.

Problemet er allerede blevet konstateret af bilproducenten og vil blive løst gennem en softwareopdatering som led i en serviceaktion. I den forbindelse opdateres softwaren i de berørte styreenheder til den nyeste version. Gennemførelsen af foranstaltningen dokumenteres i producentens system.

Hvis der indleveres køretøjer til værkstedet med klager over utilsigtede styrebevægelser, skal det kontrolleres, om den pågældende serviceaktion allerede er blevet udført. Det er muligt, at ikke alle berørte køretøjer på verdensplan er blevet repareret endnu. Om nødvendigt skal der tages kontakt til bilproducenten eller et af værksted, der er autoriseret af denne.

Når fejlen er udbedret, skal du slette fejlhukommelsen og derefter foretage en testkørsel.

 Bemærk

Overhold i den forbindelse altid fabrikantens vedligeholdelses- og reparationsanvisninger!