

Ford B-Max - ABS advarselslampe lyser | HELLA

FordModel: B-Max 1,6 8V TDI**Årgang:** fra 2012**Alle modeller med ABS/ESP****ABS-kontrollampen lyser****Fejlkode:** C1288**Tryksensor**
- fejl i kredsløb**Hvis ovennævnte fejlkode forekommer samtidig med, at ABS-kontrollampen lyser, kan årsagen være sensoren for trykket i bremsevæsken.****En fejl under bearbejdning af signalet medfører en fejlregistrering i styreenheden.****Da det ikke er muligt at foretage en måling direkte på sensoren, kontrolleres først spændingstilførslen og periferikomponenterne i ABS-systemet.****Hvis alle måleværdier svarer til de foreskrevne værdier, skal tryksensoren udskiftes.****Reparationsanvisning****Tryksensoren er integreret i ABS-hydraulikenheden.****I tilfælde af defekt skal hele ABS-hydraulikenheden udskiftes.**