

Ford Ranger - Automatgearet skifter rykvist ned fra 6. til 1. gear | HELLA

FordRangerÅrgang: 09/2011 - 03/2012Med automatgearAutomatgearet skifter rykvist ned fra6. til 1. gearHvis ovenstående fejl konstateres, kan det skyldes en fejlagtig signalbearbejdning i gearkassestyreenheden (TMC).BEMÆRK:Det pludselige nedskift kan forårsage, at hjulene blokerer, så bilen bliver ustabil, og risikoen for ulykker stiger.Afhjælpning:I så fald skal man henvende sig til et autoriseret serviceværksted. Her foretages der en genkalibrering af gearkassestyreenheden.Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettet. Man må dog af diverse grunde gå ud fra, at ikke alle biler er blevet kontrolleret eller udbedret.