

Honda Civic IX - Støj ved tændt varmeapparat | HELLA

**Honda Civic IX Årgang: fra 2012 Støj når varmeapparatet er slået
till ovennævnte modeller kan der komme en summende eller
skrattende støj fra instrumentbrættet. Den er tydeligst ved lav
og middel hastighed for blæsermotoren. Årsagen kan være et
deformeret blandespjæld til varme-/fordamperenheden. Afhjælpning
kræver, at ratstammen og instrumentbrættet først afmonteres,
og varmeenheden udskiftes/ændres. Det anbefales at følge
bilfabrikantens reparationsvejledning og indhente informationer hos
et mærkeværksted om behovet for nødvendige reservedele.**