

Honda CR-V - Svingtende nærlys | HELLA

Honda

CR-V

Årgang: 07.11.2001-17.09.2004

Motor: 2,0 i (K20A4)

Svingtende nærlys.

I forbindelse med det ovennævnte køretøj kan det forekomme, at nærlyset svigter.

Det kan skyldes en defekt i forbindelsen mellem lyskontakten og kabelstikket.

Overfladen på kontakten mellem lyskontakten og kabelstikket kan blive slidt af, og det kan medføre forøget modstand. I ekstreme tilfælde kan den kraftige varmeudvikling få stikforbindelsen til at smelte, og nærlyset svigter.

Producenten er klar over problematikken. På værkstedet kontrolleres og udskiftes evt. det 16-polede stik til multilyskontakten.