



Hyundai i 20 - Fejlkode C1603 Utilstrækkelig servohjælp

Datablad	
Producent	Hyundai
Model	i 20
Fejlkode	C1603
Årgang	2009-2015
Symptom	Fejlkode C1603 - Utilstrækkelig servohjælp eller træg servostyring



Træg servostyring ved Hyundai i 20 - fejlkode C1603 vises

Hvis den elektriske servostyring i ovennævnte biler er træg eller servohjælpen er utilstrækkelig, så kan fejlhukommelsen for servostyringsstyreenheden udlæses først. Hvis fejlkoden C1603 (termisk overbelastningsikring aktiveret) er gemt her, er en overbelastning af servostyringens elektriske motor en mulig årsag. Dette kan udløses ved at holde styretøjet permanent ved styringsstoppet. Dette aktiverer overophedningsbeskyttelsen, hvilket betyder, at servohjælpen kun arbejder i begrænset omfang.

For at afhjælpe dette bør fejlkoden slettes, og styretøjet bør anvendes på en sådan måde, at det ikke permanent anvendes ved fuld udslagsvinkel.

Denne information kan eventuelt også gælde bilmodeller.