



Hyundai i20 støj fra motorrummet

Datablad	
Producent	Hyundai
Model	i20
Motor	alle benzinbiler
Årgang	2009 - 2012
Symptomer	Mekanisk støj fra motorrummet



Hyundai i20 Motor støj eller mekanisk støj i motorrummet

Registreres der mekanisk støj fra motorrummet ved ovennævnte modeller, skal opmærksomheden rettes mod kølemiddelpumpen. Årsagen til støjen kan være et leje, der er "slidt" for tidligt.

For at afhjælpe problemet og undgå yderligere skader er det nødvendigt at montere en ny kølemiddelpumpe sammen med en ændret remskive. Det kan anbefales også at udskifte pumpens drivrem.

Tip

Det kan anbefales at kontrollere kølemiddelpumpen for lækager og støj i forbindelse med det generelle servicearbejde evt. udskifte den.

