



Hyundai Tucson - Støj ved fuld drejning af rattet

Datablad	
Producent	Hyundai
Model	Tucson
Årgang	2004 - 2010
Symptom	Støj ved fuld drejning af rattet



Støj ved manøvrering/parkering

Ved manøvrering/parkering eller kørsel over ujævnheder kan de ovennævnte køretøjer lave knæk- og/eller klaklyde. Det er undertiden meget kompliceret at finde årsagen.

I forbindelse med fejlfinding bør følgende komponenter kontrolleres:

- Ratstamme/styreaksel/styreleje (spil/løst/slidt)
- Foraksel
- Stabilisator/sporstænger/bæreled/korsarme (kuglehoveder, bøsninger; gummilagre løse, beskadigede, slidte)
- Drivaksler (spil/vandindtrængning/ringe/lejer)
- Affjedringsbøjle (bøjlelagre/koblingsstænger beskadiget, slidt)
- Styretøj (trækstænger beskadiget/slidt, spil i styretøjet)
- Hjullevler/hjulstifter (løse/beskadigede)