



## Land Rover Defender/Discovery - nedsat funktion af kabineblæser

| Datablad  |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Producent | Land Rover                        |
| Model     | Defender (LE) / Discovery (LR)    |
| Motor     | Alle modeller uden Keyless-system |
| Årgang    | 2019 - 21                         |
| Symptom   | Luftstrømning i kabinen           |



### Utilstrækkelig luftstrømning ved instrumentbrættet og permanent luftstrømning i fodrummet

I ovennævnte modeller med klimaanlæg kan luftstrømmen fra luftudløbsdyserne være fejllramt. Evt. er luftstrømmen til fodrummet permanent og/eller luftstrømmen i instrumentbrættets dyser er utilstrækkelig.

Det gælder modeller med følgende stelnumre: Land Rover Defender: 000252-000954 Land Rover Discovery: 413208-434784

Årsagen kan være træge eller fastsiddende luftspjæld. For at afhjælpe dette skal der monteres modificerede skumgummibuffere på spjældene i varmelegemets/fordamperens hus. For at gøre dette skal forskellige dele (handskerum, fodrumsafdækning osv.) afmonteres/påmonteres. For at udføre arbejdet korrekt og få de nødvendige dele, anbefales det at kontakte en Land Rover-forhandler.