

Land Rover Freelander 2 - Defekt kontakt (motorhjelm) | HELLA

Land Rover

Freelander 2

Årgang: 06/2015

Defekt kontakt (motorhjelm)

I ovennævnte modeller vises advarslen "Motorhjelm ikke lukket korrekt" på instrumentpanelet. Desuden kan der blive afgivet en signaltone, og tyverialarmens horn kan blive aktiveret, når bilen låses.

Årsagen til problemet er en defekt kontakt i motorhjelmslåsen.

Løsning:

Udskift motorhjelmslåsen.

- OE-nr. LR065340