



Land Rover Range Rover IV - Vandindtrængning i området omkring reservehjulsbaljen

Datablad	
Producent	Land Rover
Model	Range Rover IV (LG)
VIN	LG100000 - LG111073
Årgang	2013
Symptomer	Der trænger fugt/vand ind i området omkring reservehjulsbaljen.



Land Rover / Range Rover IV (LG) - Vandindtrængning i området omkring reservehjulsbaljen

I denne reparationssag klager kunden over fugt/vandindtrængning i området omkring reservehjulsbaljen.

Fejlfinding:shy /> Et nærmere blik i reservehjulsbaljen afslørede, at den fabriksmonterede afløbspropikke helt kunne hindre vand i at trænge ind udefra.

Afhjælpning: Udskift den fabriksmonterede afløbsprop med en 1-vejsventil (OE nr. AYB500080) i henhold til køretøjsfabrikantens anvisninger.

Bemærkning om hybridbiler

INFORMATION

Vær opmærksom på, at disse arbejder kun må udføres af et autoriseret fagkyndigt værksted, og at bilproducentens reparations- og vedligeholdelsesanvisninger skal overholdes!