

Land Rover V6 - DRS-ledningen har kontakt med batteriets pluskabel | HELLA

Land Rover Range Rover Sport V6 Årgang: 2012 Stelnummer: LW000016 til -323768
DRS-ledningen har kontakt med batteriets pluskabel. I ovennævnte modeller kan der forekomme kontakt mellem DRS-ledningen (Dynamic Response System) og batteriets pluskabel. Som følge af den konstante kontakt mellem ledningerne kan der opstå skader på ledningernes isolering. DRS-ledningen kan blive varm som følge af kontakten med batteriets pluskabel. Det kan føre til skader på de elektroniske komponenter. Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet. På værkstedet undersøges ledningerne for slidmærker og udskiftes om nødvendigt. På de berørte biler monteres der en ekstra clip, der sikrer tilstrækkelig afstand mellem ledningerne.

Range Rover Sport

V6

Model year: 2012

Vehicle Identification Number: LW000016 to -323768

Contact between the DRS cable and the positive battery cable

There may be contact between the DRS (dynamic response system) cable and the positive battery cable in the above vehicle.

The constant contact between the two cables may cause damage to the cable insulation.

The DRS cable may heat up when in contact with the positive battery cable, which can cause damage to the electronic components.

The vehicle manufacturer has already addressed the issue.

The cables are inspected for abrasion in the specialist workshop, and are replaced if necessary.

An additional clip is installed in the affected vehicles to ensure sufficient distance between the cables.