

Mazda 3 (BL) - Støj fra klimakompressor | BEHR HELLA

Mazda

3 (BL)

Årgang: 2010 - 2011

Støj fra klimakompressor

Hvis der i ovennævnte modeller høres "pibende" lyde fra motorrummet, når klimaanlægget er i drift, kan årsagen være utilstrækkelig tiltrækningskraft for klimakompressorens magnetkobling.

Er spændingsforsyningen til kompressoren i orden ved aktiveret magnetkobling, og kan andre fejlkilder udelukkes (forkert kølemiddelmængde), bør magnetkoblingen eller kompressoren udskiftes.