



Mercedes C-Klasse - ABS/ESP-styreenheden slukker ikke

Datablad	
Producent	Mercedes
Model	C-klasse (205)
Motor	Alle modeller
Årgang	2018 -
Symptom	ABS/ESP-kontrolenheden slukker ikke



Procedure, hvis ABS/ESP-kontrolenheden ikke slukker

I ovennævnte modeller kan det ske, at ABS/ESP-styreenheden ikke vender tilbage til hviletilstand, når tændingen slås fra.

Hvis andre fejlårsager kan udelukkes, er det muligt at finde en løsning ved at følge nedenstående procedure:

- Slå tændingen fra, og vent 10 minutter
- Afmonter batteriets stelkabel, og vent 2 minutter
- Monter stelkablet
- Udlæs/slet fejlhukommelsen

Hvis denne proceduren ikke løser problemet, kan en softwareopdatering afhjælpe situationen. Det er tilrådeligt at kontakte et Mercedes-værksted til dette formål.