

# **MINI R50/52/53 - Periodisk svigt af klimaanlægget | HELLA**

**MINIR50/52/53 Årgang: 2001 - 2009 Motor: W10 B16 A** Periodisk svigt af klimaanlægget i ovennævnte modeller kan der forekomme periodiske svigt af betjeningspanelet til klimaanlæg / varmesystem. Årsagen kan være en dårlig stelforbindelse. Afhjælpning består i at kontrollere stelforbindelsen i multistikket til betjeningspanelet. Om nødvendigt skal der trækkes en ny stelledning fra betjeningspanelet til stelpunktet på panelet ved venstre fordør.

**R50/52/53**

**Model years: 2001 - 2009**

**Motor: W10 B16 A**

## **Intermittent failure of air-conditioning system**

The air-conditioning / heater system control units may occasionally fail in the above vehicles.

Inadequate ground connection can be the possible cause here. For remedying the situation, check ground supply of control unit multi-plug. It might be necessary to run and connect a new ground cable from the control unit to the ground point of the left front door's rocker panel.