



Nissan Navara (D40) - Konstant tab af kølevæske

Datablad	
Producent	Nissan
Model	Navara (D40)
Årgang	2010-2016
Symptom	Konstant tab af kølevæske



Årsager til et konstant tab af kølevæske i Nissan Navara

Hvis der konstateres et konstant tab af kølevæske i ovennævnte modeller, kan det skyldes revner i topstykket.

Topstykket bør kontrolleres af et specialfirma (motorreparation) for mikrorevner i området omkring gløderørerne

Før demontering eller udskiftning af topstykket skal alle andre mulige årsager (utætheder, toppakning) udelukkes.