



Nissan Navara (D40) - Nedsat motoreffekt og fejlkode P0093

Datablad	
Producent	Nissan
Model	Navara (D40)
Årgang	2010 - 2016
Symptom	Tab af strøm Fejlkode P0093



Nedsat motoreffekt og en lagret fejlkode P0093 på Nissan Navara kan have følgende årsag

Hvis der forekommer nedsat motorkraft og ujævn tomgang i de ovennævnte køretøjer, kan defekte indsprøjtningsdyser være årsagen. En yderligere lagret fejlkode P0093 angiver, at der er et trykfald i brændstofssystemet.

Fejlen afhjælpes på følgende måde:

- Kontroller brændstofrør/-slanger og brændstoffilter, udskift om nødvendigt
- Kontroller brændstoftryk, trykregulator og indsprøjtningsdyser ved hjælp af et diagnoseapparat
- Kontroller katalysatoren for skader forårsaget af uforbrændt brændstof
- Udskift defekte komponenter
- Slet fejlhukommelsen