

Nissan Pathfinder (R51) - Vandindtrængning i kabinen | HELLA

Nissan Pathfinder (R51) Navara (D40) Vandindtrængen i kabinen!
ovenstående modeller kan de ske, at der trænger kondensvand ind i kabinen. Årsagen kan være en for kort afløbsslange til kondensvand. Følgende biler er berørt: Pathfinder (R51), indtil stelnr.: VSK....R51....345825 Navara (D40), indtil stelnr.: VSK....D40....345822 Fejlen afhjælpes på følgende måde: Kontroller afløbet for kondensvand Afmonter evt. slangen til kondensvand, og monter den ændrede version (92590-1F700)