

Nissan X-Trail - Blæsermotor virker ikke | HELLA

Nissan X-Trail (T30) Årgang: 2003 - 2010 Motor: Diesel Blæsermotoren virker ikke Hvis blæsermotoren i ovennævnte modeller svigter helt eller delvist, kan årsagen være en defekt elektronisk blæserregulator. I tilfælde af defekt i den elektroniske blæserregulator kan funktionen af enkelte eller alle blæsertrin være nedsat. Først skal sikringerne kontrolleres. Selve regulatoren er monteret i fodrummet passagersiden og kan nemt afmonteres ved at fjerne 2 skruer. Ved hjælp af et diagram og et multimeter kan det på blæserregulatorens 3-polede stik kontrolleres, om spændingstilførslen er i orden. Hvis der kan konstateres spor af overhedning på plathuset (foto), kan det være et tegn på en defekt regulator.

X-Trail (T30)

Model years: 2003 – 2010

Engine: diesel

Interior blower not working

Should the interior blower fail partially or completely in above vehicle, a defective electric blower controller might be the cause.

In case of a defective electronic blower controller, the functioning of individual or of all blower levels could be impacted. The fuses should initially be checked. The controller itself is installed in the passenger footwell area and can be easily uninstalled by removing two screws. Using a circuit diagram and multimeter, it is possible to check with the 3-pin plug of the blower controller in how far the power supply is working.

Should you recognize traces of overheating (image) on the plastic housing, this can already be an indication of a defective controller.

