



Nissan X-Trail (T32) - fejlkode P1489 og lys i motorkontrollampen

Datablad	
Producent	Nissan
Model	X-Trail (T32)
Motor	1,6 diesel
Årgang	2014 - 2018
Symptom	Fejlkode P1489 Motorkontrollampen lyser



En softwaresvaghed i motorkontrolenheden i Nissan X-Trail fører til, at motorstyringslampen lyser

En softwaresvaghed i motorkontrolenhed kan medføre, at motorstyringslampen pludselig lyser under kørsel, og at fejlkode P1489 lagres i styringsenheden.

Fejlen kan rettes med en softwareopdatering. Forinden skal elektriske og mekaniske fejlkilder udelukkes. Det anbefales at kontakte et Nissan-værksted.