



NISSAN X-Trail - Ujævn tomgang, nedsat motoreffekt, fejlkoder: P1121 & P1122

Datablad	
Producent	NISSAN
Model	X-Trail
Motor	Alle modeller
Årgang	2007 - 2014
Symptom	Nedsat motoreffekt Ujævn tomgang Fejlkoder: P1121, P1122



Ujævn tomgang og nedsat motoreffekt

Der reklameres over følgende problem i de ovennævnte modeller. Når motoren er startet, kan man mærke en ujævn tomgang, motorens omdrejningstal stiger og falder i korte intervaller og forbliver ikke konstant. Desuden er motoreffekten nedsat, og følgende fejlkoder kan være lagret i styreenheden: P1121, P1122. Et defekt gasspjældshus kan være årsagen. Fejlen afhjælpes på følgende måde: Udskift det defekte gasspjældshus med et nyt i henhold til fabrikantens specifikationer, og indlær det. Derefter udføres en fejlkodeudlæsning og en prøvekørsel for at kontrollere reparationen.