



Opel Astra K - Svigt i servostyring

Datablad	
Producent	Opel
Model	Astra K
Motor	1.4 16V Turbo (B14XFT)
Årgang	2019
Symptom	Svigt i servostyringen



Svigt i servostyringen

Der reklameres over følgende problem i de ovennævnte biler: Styringen af bilens går trægt.
>br/> Årsagen er en utilstrækkelig stikforbindelse mellem styrevinkelsensoren og ledningsnettet (se billede).>br/> Fejlen afhjælpes på følgende måde:>br/> Afbryd først stikforbindelsen, og kontroller den for snavs og skader; Rengør og reparer den, om nødvendigt, i henhold til producentens anvisninger. Tilslut derefter stikkene igen, og sørg for, at stikforbindelsen sidder korrekt.>br/> Dette bør efterfølges af en fejlkodeforespørgsel og en testkørsel for at kontrollere foranstaltningen.



INFORMATION

Følg i alle tilfælde bilproducentens reparationsanvisninger!

