

# Opel Vivaro - Olietryksslampen lyser | HELLA

Opel Vivaro Årgang: 2010 Stelnummer: til  
WOLF7BHB6BV617781 Olietryksslampen lyser i ovennævnte modeller  
kan olietryksslampen begynde at lyse under kørslen. Det kan tyde på  
en fejl i den elektriske forbindelse til olietryksskiftet. For at rette  
fejlen skal stikforbindelsen kontrolleres for urenheder, skader og  
fast montering. Om nødvendigt skal stikforbindelsen renses eller  
udskiftes fagmæssigt korrekt.

All models

Model years 2001-2003

**Uncontrolled illumination of the ABS Service- Stop warning light  
while driving**

**No error code stored in the control unit**

If the above defect is noticed, the cause may be a faulty windshield wiper motor.

The windshield wiper motor creates interference which can result in malfunctions and illumination of the ABS warning light.

In case of repair, we recommend the following procedure: