

# Peugeot 307 - Fejlkode: 21287 | HELLA

**Peugeot Model: 307** Alle modeller med ABS/ESP ABS-kontrollampen lyser Fejlkode: 21287 Omdrejningssensor, venstre bag Hvis ovennævnte fejlkode forekommer samtidig med, at ABS-kontrollampen lyser, kan årsagen være brud på ledningen under varmeskjoldet over bageste lydpotte. I dette tilfælde skal ledningerne kontrolleres og eventuelt repareres.

**Model: 307**

**All models with ABS/ESP**

**ABS warning light illuminates**

**Error code: 21287**

**Left rear RPM sensor**

If the above error is discovered together with an illuminated ABS warning light, this may be due to a cable fracture underneath the heat shield cover for the rear muffler.

In this case, the wiring harness must be checked and repaired if necessary.