



Peugeot 308 - Fejlkode P1385 og ryk under acceleration

Datablad	
Producent	Peugeot
Model	308
Motor	1,6 THP-EP6
Årgang	Fra 2007
Symptom	Fejlkode P1385 - "Tændingsudsættelse registreret" Ryk under acceleration



Peugeot 308 - Ryk under acceleration

Hvis den ovennævnte fejl registreres i disse modeller, kan en mulig årsag være en dårligt monteret eller defekt bankesensor.

I dette tilfælde modtager styreenheden et falsk "bankesignal" og ændrer derfor tændingstidspunktet, hvilket har en negativ indvirkning på accelerationen. Hvis diagnosen ikke afslører en fejl i brændstofindsprøjtningen, tændingssystemet eller turboladeren, kan det ikke skade at kigge på bankesensoren.

I så fald skal bankesensoren kontrolleres og om nødvendigt udskiftes. Slet derefter posteringerne i fejlhukommelsen.

INFORMATION

Følg i denne forbindelse altid bilproducentens reparationsanvisninger!